

HET SPOOR (H0)

Vervangplaatje Roco reeks 60

Bij de modellen van de prototype reeks 60 van Roco die tussen 2009 en 2013 werden uitgebracht, is het plaatje onderaan de draaistellen in zamak. Bij een aantal modellen zie je dat dit plaatje verbreekt als gevolg van zinkpest. Zinkpest ontstaat als gevolg van een onzuivere legering van zink. Het Spoor in Haasrode heeft hiervoor een plaatje in kunststof laten maken dat het oorspronkelijke plaatje in zamak vervangt. Per afdekplaatje betaal je € 9,00. (PE)

